

GHP(ガスヒートポンプ)定期点検項目表

メーカー	馬力	室外機型式	点検内容	設置場所	
三菱重工	13	GCRP3553MT1(2台)	○:点検 ●:交換 △:補充 ▲:洗浄 ◎:調整	管理棟	
	16	GCRP4502MA2(4台)			
	20	GCRP5602MA2(5台)			
	13	GCRP3553MT1(3台)		実習棟	
	13	GCRP3553MA2(1台)			
	16	GCRP4501MA3(3台)			
	20	GCRP5601MA3(2台)			
実施項目			目視点検	部品交換点検	備考
1	点火プラグの点検		○	●	
2	エアエレメントの点検		○	●/○	
3	エンジンオイル量点検		○	△	
4	オイルフィルター点検		○	●/○	
5	冷却水量点検		○	△	
6	圧縮機冷媒漏れ		○	○	
7	バルブクリアランス点検		○	◎/○	
8	排気の状態		○	○	
9	オイル漏れ		○	○	
10	燃料ホース点検		○	●/○	
11	ホース類点検		○	○	
12	圧縮機取付、異音		○	○	
13	冷媒の漏れ		○	○	
14	コンプレッサーベルトの点検		○	●/○	
15	配線カプラーの接続緩み点検		○	○	
16	騒音		○	○	
17	振動		○	○	
18	外観		○	○	
19	ドレン充填石		○	△	
21	ミキサー		○	▲	

※ 部品交換点検は5年もしくは運転時間10,000時間のどちらか早いほうで実施します。ただし、GCRP4501MA3及びGCRP5601MA3につきましては6年もしくは運転時間10,000時間のどちらか早いほうで実施します。

長崎高等技術専門校 ガスヒートポンプ式空調機 点検サイクル表 ○:目視点検 ●:部品交換点検

室外機型式	室外機製造番号	室外機置場	系統名	部品交換サイクル	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
GCRP5602MA2	AB7200005ZG	管理棟	GHP-1	5年/1回	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	
GCRP3553MT1	AB0200002DG		GHP-2		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP3553MT1	AB0200001DG		GHP-3		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP4502MA2	AB7100033TG		GHP-4		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP4502MA2	AB7200001TG		GHP-5		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP4502MA2	AB7200003TG		GHP-6		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP5602MA2	AB7200001ZG		GHP-7		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP5602MA2	AB7200003ZG		GHP-8		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP5602MA2	AB7200006ZG		GHP-9		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP4502MA2	AB7200002TG		GHP-10		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP5602MA2	AB7200002ZG		GHP-11		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP3553MT1	AB0400008DG	実習棟	GHP-J8	6年/1回	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	
GCRP3553MT1	AB0400009DG		GHP-J4		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○
GCRP3553MT1	AB0400010DG		GHP-J9		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○
GCRP3553MA2	AM7700010XG		GHP-J3		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
GCRP4501MA3	A02700012PG		GHP-J1		○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
GCRP5601MA3	A02700020RG		GHP-J2		○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
GCRP4501MA3	A02700011PG		GHP-J6		○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
GCRP5601MA3	A02700021RG		GHP-J7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GCRP4501MA3	AB02400015PG	GHP-J5	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		