

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
19	1	長崎東高等学校	R	4	S50.7.1	4,958	第2校舎	なし		済	H15	-	改修済
20	1	長崎東高等学校	R	2	S50.7.1	503	管理棟	なし		済	H19	1.30	改修不要
21	1	長崎東高等学校	R	2	S51.12.1	3,278	第1体育館(重層)	なし		済	H18	-	改修済
21	2	長崎東高等学校	S	2	S51.12.1	32	第1体育館(重層)	なし		済	H18	-	改修済
22	1	長崎東高等学校	R	2	S51.12.1	876	図書館棟	なし		済	H19	0.72	改修不要
23	1	長崎東高等学校	S	3	S51.12.1	74	渡り廊下	なし		済	H19	-	改修済
26	1	長崎東高等学校	R	4	S50.7.1	5,349	第1校舎	なし		済	H15	-	改修済
9	2	長崎西高等学校	R	4	S43.3.1	2,334	教室棟(正面)	済	1	済	H18	-	改修済
9	3	長崎西高等学校	R	4	S44.7.1	3,084	教室棟(西側)	済	1	済	H19	-	改修済
9	4	長崎西高等学校	R	4	S45.3.1	2,704	教室棟(正面奥)	済	1	済	H19	-	改修済
16	1	長崎西高等学校	R	2	S53.8.1	3,272	体育館(重層)	なし		済	H18	-	改修済
1	1	長崎南高等学校	R	3	S37.3.1	2,080	特別教室棟	済	1	済	H18	-	改修済
2	1	長崎南高等学校	R	2	S36.4.1	1,419	管理教室棟(東側1~2階)	済	1	済	H18	-	改修済
1	1	長崎北高等学校	R	3	S39.3.1	1,275	管理棟(東側)	済	1	済	H18	-	改修済
1	2	長崎北高等学校	R	3	S41.3.1	277	管理棟(西側)	済	1	済	H18	-	改修済
6	1	長崎北高等学校	S	2	S41.6.1	1,408	体育館(平屋)	なし		済	H18	-	改修済
22	1	長崎北高等学校	R	2	S53.2.1	428	教室棟(2階建)	済	5	済	H18	1.20	改修不要
29	1	佐世保南高等学校	R	4	S49.8.1	2,626	管理棟(中央部分)	なし		済	H19	-	改修済
29	2	佐世保南高等学校	R	4	S49.10.1	517	管理棟(東側)	なし		済	H19	-	改修済
33	1	佐世保南高等学校	R	4	S52.3.1	2,361	教室棟(東側)	なし		済	H19	-	改修済
33	2	佐世保南高等学校	R	4	S53.3.1	2,312	教室棟(西側)	なし		済	H19	-	改修済
37	1	佐世保南高等学校	R	2	S56.3.1	1,350	第1体育館(平屋)	なし		済	H19	-	改修済
33	1	佐世保北高等学校	R	4	S56.3.1	2,140	普通教室棟(格技場側)	なし		済	H19	-	改修済
34	1	佐世保北高等学校	R	4	S56.8.1	4,732	管理特別教室棟	なし		済	H19	-	改修済
36	1	佐世保北高等学校	R	4	S57.2.1	1,695	普通教室棟(体育館側)	なし		済	H19	0.77	改修不要
54	1	佐世保北高等学校	S	2	S48.3.1	1,136	体育館(万徳町)	なし		済	H19	-	改修済
1	1	島原高等学校	R	4	S6.8.1	3,560	管理教室棟	なし		済	H09	-	改修済
1	1	島原高等学校	R	4	S6.8.1	132	管理教室棟	なし		済	H09	-	改修済
28	1	島原高等学校	R	4	S49.3.1	2,233	教室棟(北側)	なし		済	H09	0.85	改修不要
30	1	島原高等学校	R	4	S51.4.1	963	教室棟(南側中央部4階建)	済	3	済	H18	-	改修済
24	1	諫早高等学校	R	3	S41.3.1	1,204	図書館棟	済	1	済	H19	-	改修済
32	1	諫早高等学校	R	4	S47.3.1	2,107	高城公園側校舎中央部分	済	2	済	H20	-	改修済
32	2	諫早高等学校	R	3	S48.3.1	3,426	グラウンド側校舎	済	2	済	H20	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
32	2	諫早高等学校	R	4	S48.3.1	1,074	高城公園側校舎南側	済	2	済	H20	-	改修済
32	3	諫早高等学校	R	2	S54.12.1	520	渡り廊下	済	4	済	H20	-	改修済
37	1	諫早高等学校	R	4	S53.3.1	690	高城公園側校舎北側	済	3	済	H20	-	改修済
27	1	大村高等学校	R	4	S48.8.1	1,726	特別教室(芸術)棟(東側)	済	2	済	H20	-	改修済
27	2	大村高等学校	R	4	S49.6.1	1,250	特別教室(芸術)棟(西側)	済	2	済	H20	-	改修済
32	1	大村高等学校	R	3	S52.3.1	76	教室棟	済	4	済	H20	1.25	改修不要
32	1	大村高等学校	R	3	S52.3.1	651	教室棟	済	4	済	H20	-	改修済
1	1	奈留高等学校	R	3	S40.8.1	768	校舎中央部西側	済	1	済	H20	-	改修済
1	2	奈留高等学校	R	3	S41.2.1	519	校舎中央部東側	済	1	済	H20	-	改修済
1	3	奈留高等学校	R	3	S41.2.1	391	校舎西側	済	1	済	H20	-	改修済
1	4	奈留高等学校	R	3	S52.3.1	640	校舎東側	済	4	済	H20	-	改修済
15	1	奈留高等学校	S	1	S56.3.1	398	武道場	済	4	済	H20	-	改修済
24	1	猶興館高等学校	R	3	S48.8.1	1,387	特別教室棟東側	済	4	済	H22	-	改修済
24	2	猶興館高等学校	R	3	S51.2.1	251	特別教室棟中央部	済	4	済	H22	-	改修済
24	3	猶興館高等学校	R	3	S55.3.1	932	特別教室棟西側	済	4	済	H22	-	改修済
33	1	猶興館高等学校	S	1	S57.3.1	574	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
9	1	平戸高等学校	R	4	S52.3.1	3,350	管理棟	済	3	済	H21	-	改修済
14	1	平戸高等学校	S	1	S52.3.1	398	武道場	済	5	済	H20	1.56	改修不要
17	1	平戸高等学校	R	4	S53.3.1	2,825	教室棟	済	3	済	H21	-	改修済
18	1	平戸高等学校	S	2	S53.3.1	1,079	体育館	済	5	済	H20	-	改修済
3	1	松浦高等学校	R	2	S39.3.1	465	特別教室棟北側(1~2階)	なし		済	H18	-	改修済
3	2	松浦高等学校	R	2	S46.3.1	185	特別教室棟南側	なし		済	H18	-	改修済
3	3	松浦高等学校	R	3	S49.3.1	346	特別教室棟北側(3階)	なし		済	H18	-	改修済
4	1	松浦高等学校	R	2	S39.3.1	862	管理教室棟(1~2階)	なし		済	H18	-	改修済
4	2	松浦高等学校	R	3	S49.3.1	32	管理教室棟(3階)	なし		済	H18	-	改修済
1	1	大崎高等学校	R	3	S29.10.1	3,085	管理特別教室棟	なし		済	H18	0.86	改修不要
7	1	大崎高等学校	R	2	S38.8.1	442	教室棟(中央部)	済	1	済	H21	-	改修済
7	2	大崎高等学校	R	2	S39.3.1	812	教室棟(西側, 東側)	済	4	済	H21	-	改修済
11	1	大崎高等学校	R	3	S41.3.1	909	特別教室棟	済	2	済	H21	-	改修済
17	1	大崎高等学校	S	1	S43.11.1	398	武道場	済	4	済	H20	-	改修済
1	2	西彼杵高等学校	R	3	S46.3.1	968	管理棟	なし		済	H18	-	改修済
23	1	西彼杵高等学校	R	4	S51.3.1	1,430	特別教室棟	なし		済	H18	0.80	改修不要
1	1	国見高等学校	R	3	S46.3.1	1,428	管理棟(1~2階)	なし		済	H09	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
1	2	国見高等学校	R	3	S52.3.1	704	管理棟(3階)	なし		済	H09	-	改修済
5	1	国見高等学校	S	2	S45.1.1	787	体育館(資料館側)	済	4	済	H18	-	改修済
14	1	国見高等学校	R	3	S49.3.1	1,243	特別教室棟(武道場側)	なし		済	H09	0.70	改修不要
16	1	国見高等学校	R	4	S51.3.1	1,570	特別教室棟(テニスコート側)	なし		済	H09	0.73	改修不要
5	1	小浜高等学校	R	1	S45.3.1	250	実習棟(観光学科)	済	4	済	H20	1.45	改修不要
3	1	口加高等学校	R	3	S40.3.1	1,371	教室棟交流館側	なし		済	H09	-	改修済
3	2	口加高等学校	R	3	S43.5.1	673	教室棟中央部分	なし		済	H09	-	改修済
3	3	口加高等学校	R	3	S46.3.1	851	教室棟運動場側	なし		済	H09	-	改修済
11	1	口加高等学校	R	2	S43.5.1	204	下足室	済	2	済	H18	-	改修済
11	2	口加高等学校	R	3	S47.3.1	1,356	管理教室棟(体育館側)	なし		済	H09	-	改修済
11	3	口加高等学校	R	4	S51.4.1	1,033	管理教室棟(運動場側)	なし		済	H09	-	改修済
23	1	口加高等学校	S	1	S49.3.1	398	武道場	済	5	済	H18	-	改修済
25	1	口加高等学校	R	4	S53.3.1	873	特別教室棟	なし		済	H10	-	改修済
11	1	島原翔南高等学校	S	2	S40.3.1	1,314	体育館	なし		済	H18	-	改修済
12	1	島原翔南高等学校	S	1	S39.3.1	229	小体育館	済	5	済	H18	0.79	改修不要
16	1	島原翔南高等学校	S	1	S48.2.1	398	武道場	済	5	済	H18	-	改修済
19	1	島原翔南高等学校	R	4	S55.10.1	3,882	本館校舎	なし		済	H09	-	改修済
2	1	北松西高等学校	S	2	S44.3.1	305	情報電子実習棟	済	2	済	H21	1.07	改修不要
4	1	北松西高等学校	R	2	S45.3.1	320	家庭科実習棟	済	1	済	H21	0.76	改修不要
6	1	北松西高等学校	R	4	S51.9.1	1,642	管理教室棟	済	2	済	H21	0.77	改修不要
7	1	北松西高等学校	R	4	S53.3.1	1,126	特別教室棟(北側)	済	2	済	H21	-	改修済
7	2	北松西高等学校	R	4	S54.3.1	845	特別教室棟(南側)	済	2	済	H21	0.72	改修不要
8	1	宇久高等学校	R	2	S41.3.1	567	特別教室棟	済	3	済	H21	0.76	改修不要
10	1	宇久高等学校	S	2	S42.3.1	632	産振棟	済	5	済	H22	-	改修済
14	1	宇久高等学校	S	1	S49.3.1	406	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
15	1	宇久高等学校	R	3	S51.8.1	1,536	本館校舎	済	3	済	H21	1.00	改修不要
18	1	宇久高等学校	R	3	S53.3.1	892	後館校舎(西側)	済	3	済	H21	0.97	改修不要
18	2	宇久高等学校	R	3	S54.1.1	502	後館校舎(東側)	済	3	済	H21	0.97	改修不要
19	1	清峰高等学校	S	2	S48.11.1	1,156	体育館	済	4	済	H20	-	改修済
21	1	清峰高等学校	R	4	S52.3.1	1,310	管理特別棟(運動場側)	済	3	済	H21	-	改修済
21	2	清峰高等学校	R	4	S53.6.1	2,555	管理特別棟(佐々小側)	済	2	済	H21	0.73	改修不要
1	1	五島南高等学校	R	3	S41.3.1	1,059	普通教室棟(南側)	済	1	済	H20-H21	-	改修済
1	2	五島南高等学校	R	3	S43.3.1	728	普通教室棟(中央部分)	済	1	済	H20-H21	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
1	3	五島南高等学校	R	3	S52.2.1	262	普通教室棟(北側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
2	1	五島南高等学校	R	3	S42.3.1	1,177	特別教室棟	済	1	済	H20-H21	-	改修済
6	1	五島南高等学校	S	1	S45.3.1	841	体育館	済	5	済	H22	-	改修済
8	1	五島南高等学校	S	1	S49.12.1	398	武道場	済	5	済	H22	-	改修済
12	1	五島南高等学校	R	3	S57.3.1	651	管理棟	済	4	済	H22	0.88	改修不要
31	1	上五島高等学校	R	4	S49.7.1	2,109	教室棟(芸術棟側)	済	1	済	H21	-	改修済
31	2	上五島高等学校	R	4	S50.3.1	1,776	教室棟(体育館側)	済	2	済	H21	-	改修済
40	1	上五島高等学校	R	4	S52.5.1	1,927	管理棟(芸術棟側)	済	3	済	H21	-	改修済
40	2	上五島高等学校	R	4	S54.3.1	1,905	管理棟(体育館側)	済	3	済	H21	0.80	改修不要
41	1	上五島高等学校	R	1	S52.10.1	244	渡り廊下	済	4	済	H22	-	改修済
42	1	上五島高等学校	R	3	S53.3.1	1,160	電気実習棟(西側)	済	4	済	H22	-	改修済
42	2	上五島高等学校	R	3	S55.3.1	973	電気実習棟(武道場側)	済	4	済	H22	-	改修済
44	1	上五島高等学校	S	2	S56.8.1	1,348	体育館	済	5	済	H22	0.73	改修不要
1	1	中五島高等学校	R	4	S53.3.1	2,822	管理教室棟	済	2	済	H20	-	改修済
1	2	中五島高等学校	R	4	S53.3.1	59	管理教室棟	済	5	済	H20	-	改修済
3	1	中五島高等学校	R	4	S54.4.1	2,937	特別教室棟	済	2	済	H20	-	改修済
3	2	中五島高等学校	R	4	S54.4.1	410	特別教室棟(セミナー室)	済	2	済	H20	-	改修済
4	1	中五島高等学校	S	2	S54.3.1	1,082	体育館	済	5	済	H20	-	改修済
7	1	中五島高等学校	S	1	S55.2.1	398	武道場	済	4	済	H20	-	改修済
6	1	壱岐高等学校	S	1	S42.2.1	209	武道場	なし		済	H18	-	改修済
16	1	壱岐高等学校	S	2	S56.3.1	1,362	体育館	なし		済	H18	-	改修済
27	1	対馬高等学校	R	4	S52.9.1	4,166	管理教室棟	済	2	済	H20-H21	-	改修済
29	1	対馬高等学校	R	4	S53.7.1	2,860	特別教室棟	済	3	済	H20-H21	-	改修済
29	2	対馬高等学校	R	4	S53.7.1	861	特別教室棟(産振部分)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
30	1	対馬高等学校	R	4	S54.3.1	1,253	産振棟	済	3	済	H20-H21	-	改修済
31	1	対馬高等学校	S	2	S53.7.1	1,340	体育館	済	4	済	H20	-	改修済
35	1	対馬高等学校	S	1	S55.2.1	398	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
10	1	豊玉高等学校	S	2	S47.3.1	1,157	体育館	済	3	済	H20	-	改修済
11	1	豊玉高等学校	S	1	S49.3.1	398	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
13	1	豊玉高等学校	R	4	S52.9.1	2,390	普通教室棟	済	2	済	H20-H21	-	改修済
13	2	豊玉高等学校	R	4	S54.3.1	1,200	特別教室棟	済	3	済	H20-H21	-	改修済
21	1	上対馬高等学校	R	4	S57.3.1	2,509	特別教室棟(裏側校舎)	済	3	済	H20-H21	0.76	改修不要
39	1	島原農業高等学校	R	3	S40.8.1	684	普通教室棟(西側)	なし		済	H13	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
39	2	島原農業高等学校	R	3	S40.12.1	477	普通教室棟(中央部分)	なし		済	H09	-	改修済
39	3	島原農業高等学校	R	3	S44.2.1	597	普通教室棟(東側)	なし		済	H09	-	改修済
42	1	島原農業高等学校	S	1	S42.3.1	390	農機具実習室	済	5	済	H22	-	改修済
64	1	島原農業高等学校	S	2	S48.2.1	518	農場総合棟(西側)	済	3	済	H21	-	改修済
64	2	島原農業高等学校	S	2	S49.3.1	518	農場総合棟(東側)	済	3	済	H21	-	改修済
69	1	島原農業高等学校	R	4	S54.3.1	1,717	管理棟(西側)	なし		済	H09	-	改修済
69	2	島原農業高等学校	R	4	S55.3.1	1,583	管理棟(東側)	なし		済	H09	-	改修済
2	3	諫早農業高等学校	R	3	S47.2.1	650	森林科学実習棟(西側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
2	4	諫早農業高等学校	R	3	S48.3.1	504	森林科学実習棟(東側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
36	1	諫早農業高等学校	S	1	S46.3.1	315	野菜園前実習棟	済	4	済	H22	-	改修済
37	1	諫早農業高等学校	S	2	S44.3.1	436	運動場正面実習棟(南側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
37	2	諫早農業高等学校	S	2	S45.3.1	228	運動場正面実習棟(中央部分)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
37	3	諫早農業高等学校	S	2	S49.2.1	304	運動場正面実習棟(北側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
69	1	諫早農業高等学校	R	4	S49.8.1	1,793	生活科学実習棟	済	2	済	H20-H21	-	改修済
70	1	諫早農業高等学校	S	1	S50.2.1	398	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
71	1	諫早農業高等学校	S	2	S50.3.1	566	生徒作業準備室(西側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
71	2	諫早農業高等学校	S	2	S53.3.1	71	生徒作業準備室(東側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
73	1	諫早農業高等学校	S	2	S50.3.1	500	産振畜産棟(寺峰)	済	4	済	H22	-	改修済
77	1	諫早農業高等学校	S	1	S53.3.1	243	温室(運動場北側)	済	5	済	H22	0.78	改修不要
81	1	諫早農業高等学校	S	2	S57.2.1	278	調整室(寺峰)	済	4	済	H22	-	改修済
1	1	大村城南高等学校	R	4	S46.3.1	2,123	管理教室棟(体育館側)	済	1	済	H20	-	改修済
1	2	大村城南高等学校	R	4	S47.3.1	669	管理教室棟(中央部分)	済	1	済	H20	-	改修済
1	3	大村城南高等学校	R	2	S47.3.1	1,209	特別教室棟	済	4	済	H20	-	改修済
12	1	大村城南高等学校	S	2	S43.7.1	1,188	体育館	済	3	済	H20	-	改修済
41	1	大村城南高等学校	S	1	S40.11.1	205	造園施工実習室(噴水東側)	済	5	済	H21	-	改修済
70	1	大村城南高等学校	S	2	S48.1.1	232	材料実習室(噴水東側)	済	3	済	H21	-	改修済
77	1	大村城南高等学校	S	1	S50.1.1	398	武道場	済	4	済	H20	-	改修済
79	1	大村城南高等学校	S	1	S50.3.1	279	計画造形室(噴水東側)	済	4	済	H22	-	改修済
87	1	大村城南高等学校	S	1	S57.3.1	201	温室(運動場脇)	済	5	済	H22	-	改修済
25	1	西彼農業高等学校	S	2	S44.3.1	405	農場管理室(教室棟西側)	済	2	済	H21	-	改修済
30	1	西彼農業高等学校	S	2	S44.7.1	900	体育館	済	5	済	H20	-	改修済
40	1	西彼農業高等学校	S	2	S48.3.1	147	作業準備室(管理棟西側)	済	2	済	H21	-	改修済
50	1	西彼農業高等学校	S	1	S53.3.1	220	玄関前温室	済	5	済	H22	0.78	改修不要

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
51	1	西彼農業高等学校	S	1	S54.2.1	398	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
25	1	長崎明誠高等学校	R	4	S52.8.1	3,951	普通教室棟(運動場側)	済	2	済	H20	-	改修済
27	1	長崎明誠高等学校	S	2	S53.3.1	1,096	体育館(校舎西側)	済	3	済	H20	-	改修済
28	1	長崎明誠高等学校	R	4	S53.6.1	2,458	管理特別棟(校門側)	済	2	済	H20	-	改修済
29	1	長崎明誠高等学校	S	1	S55.2.1	398	武道場	済	5	済	H20	1.22	改修不要
42	1	北松農業高等学校	S	1	S42.2.1	430	農機具実習室	済	5	済	H22	0.91	改修不要
52	1	北松農業高等学校	S	1	S45.3.1	236	農産加工実習室(製茶)	済	5	済	H22	-	改修済
58	1	北松農業高等学校	R	2	S47.2.1	253	みかん貯蔵庫	済	5	済	H22	1.83	改修不要
60	1	北松農業高等学校	S	2	S48.3.1	400	園芸畜産実習室(無菌室)	済	4	済	H22	-	改修済
62	1	北松農業高等学校	S	2	S49.2.1	340	園芸実習管理棟(生物工学)	済	4	済	H22	-	改修済
69	1	北松農業高等学校	S	2	S51.12.1	300	畜産実習棟(牛舎そば, 倉庫)	済	5	済	H22	0.73	改修不要
74	1	北松農業高等学校	S	1	S54.3.1	249	温室(テニスコートそば)	済	5	済	H22	-	改修済
75	1	北松農業高等学校	R	4	S54.8.1	4,147	管理普通教室棟	済	2	済	H21	-	改修済
79	1	北松農業高等学校	R	4	S56.3.1	1,637	実習棟(裏側校舎)	済	3	済	H21	-	改修済
81	1	北松農業高等学校	S	2	S57.3.1	1,479	体育館	済	4	済	H20	-	改修済
1	1	長崎工業高等学校	R	4	S46.3.1	4,573	第1棟(プール側)	済	1	済	H19	-	改修済
2	1	長崎工業高等学校	R	6	S46.3.1	2,975	第2棟(正門前)	済	2	済	H19	-	改修済
2	1	長崎工業高等学校	R	6	S46.3.1	179	第2棟(正門前)	済	3	済	H19	-	改修済
3	1	長崎工業高等学校	R	4	S46.3.1	3,269	第3棟	済	2	済	H19	-	改修済
3	1	長崎工業高等学校	R	4	S46.3.1	164	第3棟	済	2	済	H19	-	改修済
4	1	長崎工業高等学校	R	4	S46.3.1	4,600	第4棟	済	1	済	H19	-	改修済
4	1	長崎工業高等学校	R	4	S46.3.1	23	第4棟	済	1	済	H19	-	改修済
5	1	長崎工業高等学校	R	3	S46.3.1	1,877	第5棟(体育館側)	済	2	済	H19	-	改修済
6	1	長崎工業高等学校	R	3	S46.3.1	2,674	体育館	済	2	済	H19	-	改修済
7	1	長崎工業高等学校	S	1	S46.3.1	246	船体性能試験実習室	済	4	済	H19	0.75	改修不要
4	1	佐世保工業高等学校	R	3	S39.3.1	908	普通教室棟(西部分)	済	1	済	H21	-	改修済
4	2	佐世保工業高等学校	R	4	S54.3.1	2,140	普通教室棟(中央部分)	済	3	済	H21	0.71	改修不要
4	3	佐世保工業高等学校	R	4	S55.2.1	991	普通教室棟(東部)	済	3	済	H21	-	改修済
5	1	佐世保工業高等学校	S	1	S41.3.1	216	武道場(現資料室)	済	5	済	H22	-	改修済
11	1	佐世保工業高等学校	R	2	S44.3.1	252	給食室	済	3	済	H21	-	改修済
31	1	佐世保工業高等学校	R	4	S49.3.1	1,512	電気地質実習室	済	2	済	H21	-	改修済
39	1	佐世保工業高等学校	R	4	S55.2.1	1,047	土木実習棟(体育館北側)	済	5	済	H22	-	改修済
41	1	佐世保工業高等学校	R	4	S56.3.1	2,028	管理特別棟(運動場側)	済	3	済	H21	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
41	2	佐世保工業高等学校	R	4	S57.3.1	2,375	管理特別棟(体育館側)	済	5	済	H21	-	改修済
2	2	大村工業高等学校	R	3	S37.3.1	789	教室棟(正門側)	済	1	済	H19	-	改修済
2	3	大村工業高等学校	R	3	S38.3.1	495	教室棟(中央部分)	済	1	済	H19	-	改修済
2	4	大村工業高等学校	R	3	S39.3.1	1,251	教室棟(体育館側)	済	1	済	H19	-	改修済
24	1	大村工業高等学校	R	2	S48.2.1	402	実習棟(1~2階家庭科)	済	4	済	H19	-	改修済
24	2	大村工業高等学校	R	3	S48.12.1	201	実習棟(教室棟隣)	済	4	済	H19	-	改修済
26	1	大村工業高等学校	R	3	S50.2.1	797	実習棟(アーチェリー場側)	済	3	済	H19	-	改修済
28	1	大村工業高等学校	R	3	S57.3.1	647	特別教室棟(体育館前)	済	4	済	H19	1.63	改修不要
27	1	鹿町工業高等学校	R	3	S50.3.1	797	多目的棟(運動場側)	なし		済	H19	-	改修済
29	1	鹿町工業高等学校	R	3	S54.3.1	645	多目的棟(シャワー室側)	なし		済	H19	-	改修済
13	1	佐世保商業高等学校	R	4	S52.11.1	3,743	管理教室棟	済	1	済	H20	-	改修済
14	1	佐世保商業高等学校	R	4	S53.11.1	2,981	特別教室棟(西側 下足室含)	済	3	済	H20	0.77	改修不要
16	1	佐世保商業高等学校	R	4	S54.3.1	2,141	特別教室棟(中央部分)	済	3	済	H20	0.85	改修不要
16	2	佐世保商業高等学校	R	4	S55.3.1	1,049	特別教室棟(東側)	済	3	済	H20	0.85	改修不要
17	1	佐世保商業高等学校	S	2	S54.3.1	1,354	体育館	済	4	済	H20	-	改修済
18	1	佐世保商業高等学校	S	1	S54.3.1	800	武道場	済	5	済	H20	4.28	改修不要
15	1	佐世保東翔高等学校	R	4	S57.3.1	1,574	産振棟(裏校舎校門側)	済	3	済	H20	-	改修済
1	1	島原商業高等学校	R	3	S11.3.1	3,396	管理教室棟	なし		済	H15	-	改修済
1	2	島原商業高等学校	R	2	S11.3.1	480	管理教室棟(講堂部分)	なし		済	H15	-	改修済
18	1	島原商業高等学校	S	2	S41.3.1	1,306	体育館	済	4	済	H18	-	改修済
25	1	島原商業高等学校	S	1	S50.3.1	398	武道場	済	5	済	H18	-	改修済
29	1	島原商業高等学校	R	4	S55.3.1	1,124	本館特別教室棟(東側)	なし		済	H08	1.05	改修不要
29	2	島原商業高等学校	R	4	S56.3.1	1,385	本館特別教室棟(西側)	なし		済	H08	1.13	改修不要
14	1	諫早商業高等学校	R	2	S38.8.1	618	南側特別教室棟	済	3	済	H18	0.70	改修不要
18	1	諫早商業高等学校	R	4	S42.1.1	1,046	特別教室棟(体育館側)	済	2	済	H18	-	改修済
27	1	諫早商業高等学校	R	4	S52.3.1	1,705	教室棟(体育館側)	なし		済	H15	-	改修済
27	2	諫早商業高等学校	R	4	S55.3.1	949	教室棟(運動場側)	なし		済	H15	-	改修済
29	1	諫早商業高等学校	R	4	S53.3.1	2,004	特別教室棟(セミナーハウス側)	なし		済	H15	-	改修済
29	2	諫早商業高等学校	R	4	S54.3.1	2,042	管理特別棟(正門前)	なし		済	H15	0.72	改修不要
29	3	諫早商業高等学校	R	4	S55.3.1	1,030	管理特別棟(南側)	なし		済	H15	0.77	改修不要
32	1	諫早商業高等学校	R	2	S55.3.1	119	渡り廊下(管理棟間2階)	済	5	済	H18	2.54	改修不要
34	1	諫早商業高等学校	S	1	S57.1.1	398	武道場	済	5	済	H18	0.79	改修不要
1	1	壱岐商業高等学校	R	2	S38.6.1	534	旧管理棟	なし		済	H17	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
7	1	壱岐商業高等学校	S	2	S37.7.1	810	武道場	なし		済	H17	-	改修済
17	1	壱岐商業高等学校	R	4	S48.8.1	1,340	特別教室棟	なし		済	H17	-	改修済
19	1	壱岐商業高等学校	R	4	S49.3.1	1,159	教室棟	なし		済	H17	-	改修済
20	1	壱岐商業高等学校	R	2	S49.3.1	96	便所棟(教室棟前1~2階)	なし		済	H17	-	改修済
20	2	壱岐商業高等学校	R	2	S50.3.1	44	便所棟(教室棟前2階)	なし		済	H17	-	改修済
22	1	壱岐商業高等学校	S	2	S53.2.1	1,080	体育館	なし		済	H17	-	改修済
23	1	壱岐商業高等学校	R	4	S56.6.1	2,288	管理棟	なし		済	H17	-	改修済
29	1	壱岐商業高等学校	R	2	S56.6.1	73	渡り廊下(教室棟間2階)	なし		済	H18	0.83	改修不要
1	1	長崎鶴洋高等学校	R	4	S44.12.1	1,363	教室棟(運動場側体育館側)	済	1	済	H20	-	改修済
1	2	長崎鶴洋高等学校	R	4	S45.3.1	2,722	管理棟(運動場側正門側)	済	1	済	H20	-	改修済
2	1	長崎鶴洋高等学校	R	4	S44.12.1	1,649	産振棟(中央部分)	済	1	済	H20	-	改修済
2	2	長崎鶴洋高等学校	R	4	S45.3.1	1,491	産振棟(西側)	済	1	済	H20	-	改修済
3	1	長崎鶴洋高等学校	R	1	S44.12.1	209	体育館側渡り廊下	済	1	済	H20	1.16	改修不要
4	1	長崎鶴洋高等学校	R	1	S45.3.1	209	正門側渡り廊下	済	4	済	H20	1.12	改修不要
5	1	長崎鶴洋高等学校	S	1	S45.3.1	470	産振棟(弓道場となり)	済	4	済	H20	-	改修済
7	1	長崎鶴洋高等学校	S	1	S45.3.1	200	産振棟(南門そば)	済	2	済	H20	-	改修済
14	1	長崎鶴洋高等学校	S	2	S47.3.1	310	艇庫(磯道)	済	4	済	H20	-	改修済
29	1	長崎鶴洋高等学校	S	2	S56.11.1	102	産振棟(寄宿舎裏)	済	3	済	H20	0.94	改修不要
14	1	波佐見高等学校	R	4	S54.3.1	2,249	教室棟	済	1	済	H20	-	改修済
16	1	波佐見高等学校	R	4	S55.3.1	2,472	管理棟	済	3	済	H20	-	改修済
18	1	波佐見高等学校	S	2	S56.3.1	1,080	体育館	済	4	済	H20	-	改修済
2	1	五島海陽高等学校	R	4	S51.6.1	3,169	普通教室棟(運動場側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
6	1	五島海陽高等学校	S	2	S51.11.1	1,153	体育館	済	5	済	H20	-	改修済
7	1	五島海陽高等学校	R	4	S52.3.1	1,231	特別教室棟(テニスコート側)	済	3	済	H20-H21	-	改修済
7	2	五島海陽高等学校	R	4	S53.3.1	2,243	特別教室棟(武道場側)	済	2	済	H20-H21	-	改修済
10	1	五島海陽高等学校	S	1	S53.3.1	398	武道場	済	5	済	H20	-	改修済
1	1	長崎北陽台高等学校	R	4	S54.3.1	2,727	教室棟(体育館側)	なし		済	H15	-	改修済
1	2	長崎北陽台高等学校	R	4	S55.3.1	2,464	教室棟(西側)	なし		済	H15	-	改修済
3	1	長崎北陽台高等学校	R	2	S54.4.1	1,690	第1体育館	なし		済	H18	0.73	改修不要
4	1	長崎北陽台高等学校	R	4	S55.8.1	4,214	管理棟	なし		済	H15	-	改修済
5	1	長崎北陽台高等学校	S	1	S56.3.1	800	武道場	なし		済	H18	-	改修済
1	1	鳴滝高等学校	R	5	S44.11.1	1,290	1号館(北側)	済	1	済	H18	-	改修済
1	2	鳴滝高等学校	R	4	S45.9.1	806	1号館(南側)	済	1	済	H18	-	改修済

県立学校棟別耐震化状況一覧(高等学校) 平成25年4月1日現在

棟番	枝番	学校名	構造	階数	建築年月 (年 / 月)	面積計	施設名	優先度調査		耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	Is値	
2	1	鳴滝高等学校	R	4	S37.10.1	2,525	2号館(西側)	済	1	済	H18	-	改修済
3	1	鳴滝高等学校	R	4	S55.3.1	409	2号館(東側)	済	3	済	H18	-	改修済
4	1	鳴滝高等学校	R	2	S43.7.1	244	3号館(2階)	済	1	済	H18	1.06	改修不要
4	2	鳴滝高等学校	R	2	S43.7.1	244	3号館(1階武道場)	済	1	済	H18	1.06	改修不要
5	1	鳴滝高等学校	R	2	S43.1.1	1,547	体育館	済	3	済	H18	-	改修済
6	1	鳴滝高等学校	R	2	S43.3.1	195	音楽棟	なし		済	H18	0.78	改修不要

- 対 象 建 物 : 昭和56年以前に建築された非木造の建物で、階数が2階以上または、床面積が200平方メートルを超える建物
上記一覧にない学校及び施設は新耐震基準()による建物であるため、補強は不要。
- 用 語 の 説 明
棟 番・枝 番 : 各学校の各棟(施設)ごとに付けている番号
構 造 : R - 鉄筋コンクリート造(RC造) S - 鉄骨造(S造)
優先度調査 : 「学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議」が、学校施設の特性を踏まえ、平成15年4月に取りまとめた報告において、新たに提言した調査方法。
学校施設を多く所管している地方公共団体等の設置者が、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的としており、
その結果は1～5の5段階の優先度ランクに判定される(緊急性が高い方がランク1)。
耐震2次診断 : 新耐震基準以前の基準で建設された建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断する。診断の結果はIs値等の数値で示され、耐震性の有無を確認する。
Is 値 : 建物の耐震性能を示す指標(構造耐震指標)。地震に対する建物の強度、粘り強さが大きいほどこの数値も大きくなる。文部科学省は学校ではIs値0.7以上に補強するよう求めている。
新 耐 震 基 準 : 昭和56年の建築基準法の改正により、現行の新耐震基準が施行。新耐震基準の建物は震度6強程度の地震でも建物が倒壊しない耐震性能となっている。
- 判 定 基 準 : Is値 0.7 → (補強)改修不要、Is値<0.7 → 補強を要する