

平成26年度
川口団地外壁改修工事

図面リスト

意匠図			
図番	図面名	図番	図面名
A-1	改修特記仕様書（その1）	A-16	西側立面図（X6面）
A-2	改修特記仕様書（その2）	A-17	南側・北側立面図（Y1・Y4面）
A-3	改修特記仕様書（その3）	A-18	Y方向断面図
A-4	改修特記仕様書（その4）	A-19	X方向断面図
A-5	改修特記仕様書（その5）	A-20	矩計図
A-6	改修特記仕様書（その6）	A-21	建具平面図
A-7	改修特記仕様書（その7）	A-22	建具表
A-8	改修特記仕様書（その8）	A-23	改修標準図
A-9	仮設計画図	A-24	劣化図. 1（X1面）
A-10	配置図、案内図	A-25	劣化図. 2（X6面）
A-11	1階平面図	A-26	劣化図. 3（Y1・Y4面）
A-12	2階平面図	A-27	劣化図. 4（天井伏図）
A-13	3～7階平面図		
A-14	屋根伏図、塔屋伏図		
A-15	東側立面図（X1面）		

6 内装改修工事(続き)	天然木化粧複合フローリング[G]	[6.1.3.6]	23 モルタル塗り	吸水調整材は、改修標準仕様書表4.2.2による既製目地材 ・釘留め工法 ・複合2種70+リック ・複合3種70+リック ・接着工法 ※なら ・A種 ・B種 ・適用しない ・無塗装品	6 内装改修工事(続き)	27 可動間仕切	構造形式 ・スタッド(内張) ・スタッド(露張) ・パネル式 ・スタッドパネル式	構造基材の種類 ・材質 ・表面仕上材 ・厚さ ・バネル表面 ・仕上げ ・音響性 ・(db/500Hz) ・防火性能	[20.2.3]	36 カーテン	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	モルタル・ラスター面の下地調整	※RB種	24 タイル張り	既製目地材 ・設ける 施工箇所 () 形状 (※図示) ()	6 内装改修工事(続き)	28 移動間仕切	構造形式 ・平行方向 移動式 ・二方向 移動式 ・部分電動式	構造基材の種類 ・材質 ・表面仕上材 ・厚さ ・バネル表面 ・仕上げ ・音響性 ・(db/500Hz)	[20.2.4]	37 カーテンレール	・シングル ・ダブル ・片引き ・引分け ・手引き ・電動	・フランスひだ ・ひも引き ・フープひだ、片ひだ ・フープひだ、片ひだ	・図示
	コンクリート・ALC面の下地調整	※RB種	25 セルフレベリング材塗り	伸縮調整目地の位置 床タイル (※縦、横とも4m以内ごと・図示) ()	6 内装改修工事(続き)	29 トイレベース	表面材の種類 ※ラミン樹脂系化粧板 ・ポリエチレン樹脂系化粧板	表面材の種類 ・脚部 ・形状 ・ドアエッジ	[20.2.5]	38 ブラインド・カーテン	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	セッコウボード等の他のボード張り	[6.1.3.2~3]	26 フリーアクセスフロア	標準的な曲がりの役物は一体形成とする 試験張り 行う 行わない 見本焼き 行う 行わない	6 内装改修工事(続き)	30 視覚障害者用床タイル	施工箇所 屋内 ・塩化ビニル製 ・磁器質タイル ・レジコンクリート製 ・磁器質タイル ・レジコンクリート製	施工箇所 屋内 ・塩化ビニル製 ・磁器質タイル ・レジコンクリート製 ・磁器質タイル ・レジコンクリート製	[11.2.2](9.2.2)	39 ロールスクリーン	・シングル ・ダブル ・片引き ・引分け ・手引き ・電動	・フランスひだ ・ひも引き ・フープひだ、片ひだ ・フープひだ、片ひだ	・図示
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	31 階段滑り止め	標準的な曲がりの役物は一体形成とする 試験張り 行う 行わない 見本焼き 行う 行わない	6 内装改修工事(続き)	40 コーナーピード	材質 ・ポリエチレン 施工箇所 ・屋内	材質 ・アルミニウム押出形材差込型 ・シルバー 施工箇所 ・屋内	[20.2.6]	40 コーナーピード	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	32 床目地棒	内装壁タイル等に使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外	6 内装改修工事(続き)	41 天井見切線	材質 ・アルミニウム押出形材 施工箇所 ・屋内	材質 ・塩化ビニル製 施工箇所 ・屋内	[20.2.7]	41 天井見切線	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	33 手すり	床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる ※ステンレス製 □型 (幅40程度 厚1.5) ・ステンレス製 6×12	6 内装改修工事(続き)	42 天井点検口	材質 ・アルミニウム 施工箇所 ・屋内	材質 ・塩化ビニル製 施工箇所 ・屋内	[20.2.8]	42 天井点検口	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	34 黒板及びホワイトボード	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	43 床端接口	材質 ・アルミニウム ・ステンレス ・鋼製	材質 ・一般形 ・屋内用 ・密閉形 ・屋内用 ・目地タイプ ・目地タイプ ・気密形	[20.2.9]	43 床端接口	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	35 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	44 造作家具	材質 ・アルミニウム ・ステンレス ・鋼製	材質 ・一般形 ・屋内用 ・目地タイプ ・目地タイプ ・目地タイプ	[20.2.10]	44 造作家具	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	36 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	45 くつふきマット	材質 ・塩化ビニル ・硬質アルミニウム合金 ・ステンレス鋼	材質 ・受け替 ・備考	[20.2.11]	45 くつふきマット	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	37 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	46 ステンレス流し台	材質 ・W1350×D550~600×H800 ・W1500×D550~600×H800 ・W1800×D550~600×H800	材質 ・開戸 ・引き出し ・備考	[20.2.12]	46 ステンレス流し台	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	38 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	47 コンロ台	材質 ・W750×D550~600×H620 ・W600×D550~600×H620	材質 ・開戸 ・備考	[20.2.13]	47 コンロ台	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	39 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粧板 ・ポリエチレン樹脂化粧板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	48 川口団地外壁改修工事	工事 設計図	川口団地外壁改修工事	[20.2.14]	48 川口団地外壁改修工事	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	40 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粈板 ・ポリエチレン樹脂化粈板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	49 改修特記仕様書(その6)	改修特記仕様書(その6)	改修特記仕様書(その6)	[20.2.15]	49 改修特記仕様書(その6)	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	
	接着剤による陶磁器質タイル張り	タイルの形状、寸法等	41 ブラインド	床仕上げ材の品質、性能は、標準仕様書19項内装工事による 床板の材質 ・MDF ・メラミン樹脂化粈板 ・ポリエチレン樹脂化粈板 ・ダイアムデニシティ ・ファイバーボード[G]	6 内装改修工事(続き)	50 平成26年版	改修特記仕様書(その6)	改修特記仕様書(その6)	[20.2.16]	50 平成26年版	・再使用する ・新設する	(20.2.14)	

<p>6 内 装 改 修 工 事 (続 き)</p> <p>48 吊戸棚</p> <p>※優良住宅部品（セクションアルミ） 寸法 間戸 棚板 ・W1350×D350~450×H500 ※2枚 (3枚) ※1段 () ・W600×D350~450×H500 ※2枚 () ※1段 ()</p> <p>49 水切棚</p> <p>50 屋内掲示板</p> <p>51 鋼製書架及び物品棚</p> <p>52 洗面カウンター</p> <p>53 防煙垂れ壁</p> <p>54 表示</p> <p>55 衝突防止表示</p> <p>表示標識、案内用図記号については JIS Z 8210による。 誘導標識、非常用進入口表示等は消防法に適合する市販品とし、その他は共通詳細図による。</p> <p>56 フッ素樹脂塗装</p> <p>打放しコンクリート面保護工法 (下塗材) 水性 漏透性吸水防止材 (上塗材) 水性フッ素樹脂クリア ・水性フッ素樹脂カラークリア</p> <p>57 焼付塗装</p> <p>素材 焼付種別 仕上げ コード ベーク 部位</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>・アルミニウム</td> <td>・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂</td> <td>・ソリッド ・メタリック</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ステンレス</td> <td>・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂</td> <td>・ソリッド ・メタリック</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・亜鉛めっき鋼板</td> <td>・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂</td> <td>・ソリッド ・メタリック</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>8 耐震改修工事</p> <p>改修工事特記仕様書[耐震改修工事]による</p>	・アルミニウム	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック				・ステンレス	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック				・亜鉛めっき鋼板	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック			
・アルミニウム	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック																
・ステンレス	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック																
・亜鉛めっき鋼板	・フッ素樹脂 ・ウレタン樹脂 ・アクリル樹脂	・ソリッド ・メタリック																

7 透水性アスファルト舗装改修工事
適用範囲: 歩道
既存舗装の撤去及び再利用 ※図示
路床
路床の材料種別
・盛土 材料 厚さ(mm) ・A種・B種・C種・D種 ・建設汚泥から再生した処理土[G]
・遮断層 ・川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量10%以下)
・床上抑制層 ・再生クラッシャラン[G]・クラッシャラン ・切込み砂利 ・川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量10%以下)
・フィルターレン ・砂

路床安定処理

※添加材料による安定処理
種類
・普通ボルトランドセメント
・生石灰(・特号・1号)
・消石灰(・特号・1号)

添加量 kg/m³ (目標CBR 5以上)

・ジオテキスタイル
単位面積質量
・60g/m²以上
厚さ(mm)
・0.5~1.0
引張強さ
・98N/5cm(10kgf/5cm)以上
透水係数
・1.5×10⁻¹/cm/sec以上

試験
砂の粒度試験
・行う
・行わない
路床土の支持力比(CBR)試験
・行う
・行わない
路床締固め度の試験
・行う
・行わない

路盤
路盤の構成及び厚さ
・図示
路盤材料
※再生材のクラッシャラン[G]
・クラッシャラン鋼製スラグ[G]
・
・図示

試験
路盤締固め度の試験
※行う
・行わない

舗装	材料	厚さ(mm)
ストレートアスファルト	・図示	・

試験
透水性アスファルト舗装等の抽出試験
・行う
・行わない
舗装の平坦性
※著しい不陸がないもの

10 PCB含有シーリング材
・サンプリングの採取(1次分析用)
現場においてサンプルを採取する
採取箇所
※外壁目地
・図示
・()箇所
採取箇所数
※部材が異なる毎に1箇所
・()箇所

・サンプリングの採取(2次分析用)
現場においてサンプルを採取する
採取箇所
※外壁目地
・図示
・()箇所
採取箇所数
・()箇所
・発注者より貸与する
分析個数
・()箇所

- 採取作業はシーリング等が散逸することのないよう注意して行う
- 2)シーリング材は目地に打設されている形状のまま5cm程度をカッターナイフで切断し、ただちにシリエチレン製の密閉袋に保管し、No.及び採取場所を記入する。サンブルは1袋につき1つ入れること。
- 3)カッターナイフの刃は、1つのサンプルを採取する毎に新しい部分に換えること。
- 4)シーリング材を切除した部分は必要に応じて補修すること。
- 補修材料は特記仕様書による。
- 5)皮膚との接触等を避けるため保護手袋及び保護マスクを着用する
- 6)休憩時及び作業終了時には必ず手洗いを行う
- 7)作業後は荷物を清掃し、散逸物を回収する。回収物はサンプリング残渣とその他のごみに分別し、サンプリング残渣と同様にポリエチレン製の密封袋に入れ。

・サンプリングの分析
・1次分析(シーリング種類の調査)
「シーリング材種判定及びPCB含有分析の要否判定仕様書」を作成し、採取したサンブルと併せて日付シーリング材工事会に送付し、分析を行うこと
・2次分析(PCB含有率調査)
専門分析機関にサンプルを送付しPCB含有分析を行うこと

・施工調査等
調査範囲
※図示
・()
処分にあたり、あらかじめ次の事項について調査を行うこと
シーリングの使用部位の確認
シーリング長さの確認
施工範囲と工事管理区分の確認
仮設計画
廃棄物等の抽出方法

・除去処理工事
PCB含有したシーリング材の処理は次によるほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」並びに「ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)」により適切に行うこと
1)工事に先立ち施工計画書を作成し、監督職員の承認を得ること
2)シーリング材の散逸防止として、床面、開口部、換気口等に養生を行い、作業区域からの飛散防止措置をとること
3)作業員は保護マスク及び保護手袋を着用すること
4)シーリング材はカッターナイフ等を用い、下地が露出するまで極力切除する
5)除去工事終了後、シーリング材及び散逸物を回収ボリエチレン製の密閉袋に入れ、保管容器に入れること。保管容器の形状、材質等は保管量、保管場所を考慮し、監督職員の承認を得たものとする。
6)除去及び回収状況について監督職員の検査を受けること
7)工事着工後、設計図書によりがたい場合、又は不測の事象が発生した場合は監督職員と協議する

[§7.2, 3, 5-8]

⑩ その他

(22.8.2, 3, 6)			
区分	種類	材料	厚さ(mm)
表層	・排水性舗装用7377系混合物	・ポリマー改質アスファルト型	・図示
基層	・加熱アスファルト混合物等(密粒アスファルト混合物)	・再生アスファルト[G]	・図示
		・ストレートアスファルト	・

舗装の平坦性
※著しい不陸がないもの
試験
アスファルト混合物等の抽出試験
・行う
・行わない

(22.2.2, 3, 5)(表3.2.1)

9 路盤

路盤の厚さ
・図示
路盤材料
・碎石 C-40
・再生クラッシャラン[G] RC-40
・クラッシャラン鋼製スラグ[G] CS-40
・

・図示

試験
路盤締固め度の試験
※行う
・行わない

(22.4.2~6)(表22.4.1)

3 アスファルト舗装

アスファルト舗装の構成及び厚さ
※図示
材料
・アスファルト
・再生アスファルト[G]
・スレートアスファルト
骨材
・道路用碎石
・アスファルトコンクリート再生骨材 [G]

加熱アスファルト混合物の種類

区分	地域	種類
表層	・一般地域	・密粒度アスファルト混合物(13) ・細粒度アスファルト混合物(13)
	・寒冷地域	・密粒度アスファルト混合物(13F) ・細粒度アスファルト混合物(13F)
基層	一般及び寒冷地域	・粗粒度アスファルト混合物(20)


シールコートの施工
・行う
・行わない
試験
アスファルト混合物等の抽出試験
・行う
・行わない
舗装の平坦性
※通行の資料となる水たまりを生じない程度

① 保証書の提出及び保証期間

種別	適用	保証期間
防水改修工事	・アスファルト防水 ・合成高分子系ルーフィングシート防水 ・塗膜防水 ○シーリング	()年 ()年 ()年 ()年 ・長尺金属板葺 ()年 ()年
内装改修工事	・防錆處理	()年 ()年
外壁改修工事	・アクリルゴム系外壁化粧防水材 ○外壁修繕 (注入、ピンニング、ポリマーセメント等)	()年 (10)年 ()年 ()年

項目	適用
(1) 休憩所	・面積 m ² ・内装の程度()
(2) 更衣室	・面積 m ² ・内装の程度()
(3) シャワー施設	・ユニット ヶ所 ・現場建て ヶ所
(4) トイレの水洗化	・水洗 ・簡易水洗
(5) 仮眠のデザイン	・範囲() ・仕様() ・塗装の程度() ・見学室
(6) フラワーポックス	・大きさ() ・個数 個 ・ロッカー
(7) 夜間照明設備	・仕様() ・個数 個 ・設置場所() ・照明時間()
(8) P.Rコーナー	・設計図面に提示
(9) P.R看板	・大きさ() ・個数 個 ・仕様()
(11) 通学路等専用歩道	・仮設図面に提示






: 外部落下物養生 (突出し2.0m) 朝顔 枠組本足場用 (2段)

----- : 仮囲い 仮囲鋼板 H=2.0m

----- : 枠組本足場 (W900) 手摺先行方式

----- : 枠組本足場 (W600) 手摺先行方式

※足場の施工に際しては、店舗・西側駐車場・階段出入口等の災害防止を考慮の上、
仮設計画を行い監督員と協議の上決定する。




- ▲ 1・店舗出入口は、落下物による災害防止の為、三方を合板貼養生とする。(開口巾 1.7m × 2.0m)
- 2・西側駐車場出入口は、落下物による災害防止の為、三方を合板貼養生とする。(開口巾 3.4m × H=3.0m)
- 3・階段出入口は、落下物による災害防止の為、上方を合板貼養生とする。(3.0m × 5.0m)

出入口養生 S=1/100

記							
事							

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001	設計	担当	製図	工事名称	川口団地外壁改修工事	設計日
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号						H26.9.
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号				図面名称	仮設計画図	縮尺 1/100 (1/100)

図面番号	A-9
------	-----



配置図 S=1/100
前面道路 幅員36.0m




記	
事	


〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-3001
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号

設計	担当	製図	工事名称	設計日
			川口団地外壁改修工事	H26. 9.
			図面名称 配置図、案内図	縮尺 1/200 (1/100)

仕上凡例				※特記なきものは以下による									
Ⓐ-1	南北外壁面 バラベット	既存	モルタル刷毛引きの上、複層塗材E吹付	Ⓑ-4	南北面 外部巾木	既存	モルタル仕上	Ⓔ-1	南北面 鉄面塗替え (建具、管、盤他)	既存	SOP塗	備考	
		改修	高压水洗浄 +セメント系下地調整塗材(C-1)カチオン系(JIS A 6916) +アクリルゴム系界面防水化粧材仕上(JIS A 6021 外壁用塗膜防水材)			改修	高压水洗浄		改修	下地調整(RB種) + D P塗替(3級 B種) ※管の組み金物は特記のみ【取替】とする			
Ⓐ-2	東西外壁面 バラベット	既存	モルタル刷毛引きの上、複層塗材E吹付	Ⓑ-5	東西面 外部巾木	既存	モルタル仕上	Ⓔ-2	東西面 鉄面塗替え (建具、管、盤他)	既存	SOP塗		
		改修	高压水洗浄 +セメント系下地調整塗材(C-1)カチオン系(JIS A 6916) +アクリルゴム系界面防水化粧材仕上(JIS A 6021 外壁用塗膜防水材)			改修	既存のまま		改修	既存のまま			
Ⓑ-1	南北外壁面 (塗材部)	既存	モルタル刷毛引きの上、外装薄塗材E吹付 または複層塗材E吹付	Ⓒ-1	南北面 揚げ裏	既存	モルタル刷毛引きの上、外装薄塗材E吹付(リシン)	Ⓒ-2	東西面 揚げ裏	既存	モルタル刷毛引きの上、外装薄塗材E吹付(リシン)		
		改修	高压水洗浄 +セメント系下地調整塗材(C-1)カチオン系(JIS A 6916) +アクリルゴム系界面防水化粧材仕上(JIS A 6021 外壁用塗膜防水材)			改修	高压水洗浄 +水性反応硬化形軒天用塗替専用仕上塗材		改修	高压水洗浄 +水性反応硬化形軒天用塗替専用仕上塗材			
Ⓑ-2	東西外壁面 (塗材部)	既存	モルタル刷毛引きの上、外装薄塗材E吹付 または複層塗材E吹付	Ⓓ-1	南北面 塩ビ面 (管、盤他)	既存	V P塗	Ⓓ-2	東西面 塩ビ面 (管、盤他)	既存	V P塗		
		改修	既存のまま(劣化改修部分の仕上塗材補修のみとする。B-1に準ずる)			改修	下地調整(鉄面RB種程度) + D P塗替(3級 B種) ※管の組み金物は特記のみ【取替】とする		改修	※管の組み金物のみ特記により【取替】とする			
Ⓓ-3	東西外壁面 (タイル貼)	既存	モルタル下地、小口平タイル貼(108×60)										
		改修	既存のまま										




記事	〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001	設計	担当	製図	工事名称	設計日
	一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号				川口団地外壁改修工事	H26. 9.
	一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号				図面名称	図面番号
					1階平面図	A-11




2階平面図 S=1/100

記	
事	

記	事	工事名	川口団地外壁改修工事			設計日
			設計	担当	製図	
		〒652-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001 一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号				H26. 9.
		株式会社 木戸設計				図面番号 A-12 縮尺 1/200 (1/1)




7階天井伏図 S=1/100



記 事			

工事名称	担当	製図	川口団地外壁改修工事			設計日	
			記面番号				
			図面名称	縮尺	固面番号		
3~7階平面図	1/100(1)	1/20(13)	A-13			H26. 9.	



記
事

..
..
..

..
..
..




東側立面図 S=1/100
(X 1面)

△: エアコン室外機

記	
事	

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001	設計	担当	製図	工事名称	設計日
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号				川口団地外壁改修工事	H26. 9.

一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号	図面名稱	縮尺	圖面番號
	東側立面図(X 1面)	1/20(1)	A-15




西側立面図 S=1/100
(X 6 面)

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095) 942-5001
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号



株式会社 木戸設計


設計	担当	製図	工事名称	設計日
			川口団地外壁改修工事	H26. 9.
			図面名称	
			西側立面図(X 6 面)	縮尺 1/100(1) 1/20(1/3)
			図面番号	A-16



◎ : パラボラアンテナ
△ : エアコン室外機【一時移動、保管の上再取付】

記 事				工事名称 川口団地外壁改修工事	設計日 H26. 9.		
					設計	担当	製図
		〒782-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-3001					
		一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号					
		一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号					
		図面番号 A-17					
		図面名称 南側・北側立面図 (Y1・Y4面)					
		縮尺 1/100(1) 1/20(1/3)					







外壁展開図 S=1/100
(X 3面)

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号


株式会社 木戸設計

設計	担当	製図	工事名称	川口団地外壁改修工事	設計日	H26. 9.
			図面名称	X 方向断面図	縮尺	1/100(1)
					図面番号	A-19




記事	〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001 一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号	設計 担当 製図	工事名称 川口団地外壁改修工事	設計日 H26.9.
			図面名称 矩計図	縮尺 1/50(1) 図面番号 A-20


○ : 既存建具を示す
○ : 【既存のまま】・【工事外】の建具を示す




南塔屋 S=1/200




2階 S=1/200



屋根 S=1/200



1階 S=1/200



3 ~ 7階 S=1/200

○ × 数量 ← 1階の数量

記			
事			


〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)942-5001 一級建築士事務所 株式会社 木戸設計 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号

設計	担当	製図	工事名称	設計日
			川口団地外壁改修工事	H26. 9.
			図面名称 建具平面図	図面番号 A-21

建具表 S=1/100								
符号	2 SW EV 機械室 1ヶ所	3 SW 機械室 搭屋 1ヶ所	3 A AD 店舗 1階 1ヶ所	4 A AD 店舗 1階 1ヶ所	13 AW 住戸 2階 4ヶ所	15 AW 内部階段 2~7階 6ヶ所	5 SS 店舗 1階 2ヶ所	1 GB 住戸 3~7階 4×5階=20ヶ所
姿 図								
既 存	引き違い鋼製窓 SOP塗	固定鋼製ガラリ SOP塗	FIX付片引きスチール製フラッシュドア	FIX付片開きスチール製フラッシュドア	引き違いスチール製窓	引き違いスチール製窓	電動鋼製シャッター SOP塗	ガラスブロック 145*300*95 5列3段
改 修	両面・枠共 下地調整（RB種） +D.P塗替（3級 B種） 鋼製格子【塗替】 -下地調整（RB種）+D.P塗替（3級 B種） 建具廻りシーリング 10×10 変成シリコーン系（MS-2）【打替】	両面・枠共 下地調整（RB種） +D.P塗替（3級 B種）			【既存のまま】		両面・枠共 … 1ヶ所 下地調整（RB種） +D.P塗替（3級 B種） 鋼製格子【塗替】 -下地調整（RB種）+D.P塗替（3級 B種） 建具廻りシーリング 10×10 変成シリコーン系（MS-2）【打替】	建具廻りシーリング 10×10 変成シリコーン系（MS-2）【打替】
符 号								
姿 図								
既 存								
改 修								
符 号	1 AW 店舗 1階 1ヶ所	2 AW 店舗 1階 1ヶ所	3 AW 店舗 1階 4ヶ所	3 A AW 店舗 1階 1ヶ所	3 C AW 店舗 1階 1ヶ所	3 D AW 店舗 1階 1ヶ所	3 E AW 店舗 1階 1ヶ所	SD 機械室 1階 1ヶ所
姿 図								通路側1ヶ所【既存のまま】
既 存	引き違いスチール製ドア、引き分け窓	FIX付片引きスチール製自動ドア	FIX付片開きスチール製窓	FIX付4連スチール製窓	FIX付片開きスチール製框ドア	FIX付片開きスチール製框ドア	FIX付引き分けスチール製自動ドア	FIX5連スチール製窓
改 修	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】
符 号	8 AW WC 1階 1ヶ所	9 AW 管理室 1階 1ヶ所	11 AW 住戸 2階 22ヶ所	12 AW 住戸 3~7階 22×5階=110ヶ所		1 SS 店舗 1階 1ヶ所	2 SS 店舗 1階 7ヶ所	3 SS 店舗 1階 2ヶ所
姿 図								
既 存	引き違いスチール製窓	2連引き違いスチール製窓	2連引き違いスチール製窓	2連引き違いスチール製窓		電動鋼製シャッター	電動鋼製シャッター	電動鋼製シャッター
改 修	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】	【工事外】

記 事	〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001			設計	担当	製図	工事名称		設計日
							株式会社 木戸設計	川口団地外壁改修工事	
	一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号	一級建築士 木戸 九洲男	建設大臣登録番号 第209902号				図面名称	建具表	図面番号
							縮尺	1/20(1)	A-22

工法1：アンカーピニング部分注入工法	工法2：モルタル浮き部はり補修工法	A.外壁改修工事 改修数量 75 m ² (※設計変更で対応)	工法3：欠損部軽量モルタル塗り工法	A.外壁改修工事 ケ所 (※設計変更で対応)	工法4：欠損部軽量モルタル充填工法	A.外壁改修工事 改修数量 1ヶ所 (※設計変更で対応)
<p>A.外壁改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 一般部分: 改修数量 25 m² (※設計変更で対応) 狭巾部分: 改修数量 20 m² (※設計変更で対応) <p>工法断面図 標準配置グリッド</p>	<p>工法2：モルタル浮き部はり補修工法</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 浮き代 モルタル バテ状エボキシ樹脂 アンカーピン SUS304 φ4以上、全ねじ加工 エボキシ樹脂 (JIS A 6024)</p> <p>一般部分 16本/mの場合 指定部分 25本/mの場合</p> <p>改修前</p> <p>改修後</p> <p>周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切ってはり撤去する</p>	<p>A.外壁改修工事 改修数量 75 m² (※設計変更で対応)</p> <p>コンクリート躯体 モルタル モルタルはり取り 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切ってはり撤去する</p>	<p>工法3：欠損部軽量モルタル塗り工法</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切ってはり撤去する</p>	<p>工法4：欠損部軽量モルタル充填工法</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切ってはり撤去する</p>	<p>※欠損部の面積が1箇所あたり100×100程度</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>周辺のモルタル浮き部分は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切ってはり撤去する</p>	<p>1ヶ所 (※設計変更で対応)</p>
<p>工法5-1：爆裂部軽量モルタル充填工法 (爆裂部: 幅100程度)</p> <p>工法5-2：爆裂部軽量モルタル充填工法 (爆裂部: 100×100程度)</p> <p>改修前</p> <p>改修後</p> <p>1. 脆弱部について、幅100 深さ30~50程度 砕り、撤去、清掃を行う。 2. 鉄筋の銷落しを行う。(ワイヤーブラシ等) 3. アルカリ性硝子材で劣化面の補強をし、鉄筋については、防錆処理材を塗布する。 4. 無収縮軽量モルタル充填 5. 中性化防止材で面合せを行う。</p>	<p>工法6：Uカットシーリング材充填工法</p> <p>工法7：Uカットシーリング材充填工法</p> <p>(B-2 : 高圧水洗浄+セメント系下地調整塗材 (C-1) カチオン系 (JIS A 6916) +アクリルゴム系壁面防水化粧材仕上 (JIS A 6021 外壁用塗膜防水材))</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 樹脂モルタル面合せ (カチオン系 or SBR系) 改修前</p> <p>改修後</p> <p>コンクリート躯体 モルタル 樹脂モルタル面合せ (カチオン系 or SBR系) 改修前</p> <p>改修後</p> <p>※バックアップ材は使用しない。</p> <p>※バックアップ材は使用しない。</p>	<p>A.外壁改修工事 改修数量 15 m² (※設計変更で対応)</p> <p>A.外壁改修工事 改修数量 40 m² (※設計変更で対応)</p> <p>A.外壁改修工事 改修数量 60 m² (※設計変更で対応)</p>	<p>工法8：サッシ回りコーキング打ち替え</p>			
					<p>1. 旧シーリング材撤去 2. 清掃 (シンナー等) 3. ブライマー塗布 4. 新規シーリング材充填 10×10 (変性シリコン2成分系)</p>	
					<p>工法9：縦壁支持バンド取替工法</p> <p>図示による (ステンレス製 50φ、100φ、150φ、)</p>	
					<p>塗材浮き部</p> <p>スケレーバー除去の上、セメント系下地調整塗材C-1面合せ</p>	
記 事						
					<p>〒852-0035 長崎市油木町5番1号 TEL(095)842-6001</p> <p>一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号</p> <p>株式会社 木戸設計</p>	<p>設計 担当 製図 工事名称 川口団地外壁改修工事 設計日 H26.9.</p> <p>図面名称 総合改修標準図 総尺 図面番号 A-23</p>



①外壁改修（南北面）：全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする。			
符 号	図 示	劣 化 名	補 修 工 法
Ⓐ	▨▨▨▨	壁面モルタル浮き部	一般部分 アンカービンディング部分注入工法 改修工法・詳細（工法1）
	▨▨▨▨	笠木、面台天端モルタル浮き部	
Ⓑ	XXXX	同上ダキ、壁面ダキ	狭巾部分
	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	
Ⓑ1		鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法4）
Ⓑ2	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
Ⓑ3	~~~~	クラック部	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
Ⓑ4	△	同上ダキ	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法7）
Ⓑ5	▨▨▨▨	塗材浮き部	スケレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
Ⓑ6	▨▨▨▨	同上ダキ	

②外壁劣化部改修（東西面）：劣化部分のみの改修及びその部分の仕上塗材補修とする。 (※G L+21.900レベルのバラベット及び掲表は全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする)			
符 号	図 示	劣 化 名	補 修 工 法
Ⓐ	▨▨▨▨	壁面モルタル浮き部	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細（工法2）
	▨▨▨▨	壁面タイル浮き部	
Ⓑ	XXXX	笠木、面台天端モルタル浮き部	アンカービンディング部分注入工法 改修工法・詳細（工法1）
	XXXX	同上ダキ、壁面ダキ	
Ⓑ1	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細（工法2）
Ⓑ2		鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル塗り工法 改修工法・詳細（工法3）
Ⓑ3	★★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
Ⓑ4	~~~~	クラック部	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
Ⓑ5	△	同上ダキ	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法6）
Ⓑ6	▨▨▨▨	塗材浮き部	スケレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
Ⓑ7	▨▨▨▨	同上ダキ	




東側立面図 S=1/100
(X 1面)

記			
事			

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)942-5001	設計	担当	製図	工事名称	設計日
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号				川口団地外壁改修工事	H26. 9.


株式会社 木戸設計	図面名称	設計者番号
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号	劣化図. 1 (X 1面)	1/20(13)

縮尺	図面番号
1/20(13)	A-24



①外壁改修（南北面）：全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする。			
符 号	図 示	劣 化 名	補 修 工 法
Ⓐ	▨▨▨	壁面モルタル浮き部	一般部分 アンカービンディング部分注入工法 改修工法・詳細（工法1）
	▨▨▨	笠木、面台天端モルタル浮き部	
	XXXXX	同上ダキ、壁面ダキ	
Ⓑ	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法4）
Ⓑ1		鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
Ⓑ2	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
Ⓒ	~~~~	クラック部	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法7）
	△	同上ダキ	
Ⓓ	▨▨▨	塗材浮き部	スケレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	▨▨▨	同上ダキ	

②外壁劣化部改修（東西面）：劣化部分のみの改修及びその部分の仕上塗材補修とする。 (※G L+21.900レベルのバラベット及び掲表は全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする)			
符 号	図 示	劣 化 名	補 修 工 法
Ⓐ	▨▨▨	壁面モルタル浮き部	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細（工法2）
	▨▨▨	壁面タイル浮き部	
	XXXXX	笠木、面台天端モルタル浮き部	
Ⓑ	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル塗り工法 改修工法・詳細（工法3）
Ⓑ1		鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
Ⓑ2	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
Ⓒ	~~~~	クラック部	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法6）
	△	同上ダキ	
Ⓓ	▨▨▨	塗材浮き部	スケレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	▨▨▨	同上ダキ	




西側立面図 S=1/100
(X 6 面)

記	事


〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-3001 一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号	設計	担当	製図	工事名称 川口団地外壁改修工事	設計日 H26. 9.
				図面名称 劣化図. 2 (X 6 面)	縮尺 1/20 (1/1)

図面番号 A-25




①外壁改修(南北面) : 全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする。			
符号	図示	劣化名	補修工法
Ⓐ	斜線	壁面モルタル浮き部	一般部分 アンカービンディング部分注入工法 改修工法・詳細(工法1)
	無地		
Ⓑ	斜線	笠木、面台天端モルタル浮き部	狭巾部分 同上ダキ、壁面ダキ
	無地	同上ダキ、壁面ダキ	
Ⓒ	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細(工法4)
Ⓓ1	垂直線	鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細(工法5-2)
Ⓓ2	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細(工法5-1)
Ⓔ	波線	クラック部	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細(工法7)
	△	同上ダキ	
Ⓕ	波線	塗材浮き部	スクリーバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	△	同上ダキ	

②外壁劣化部改修(東西面) : 劣化部分のみの改修及びその部分の仕上塗材補修とする。 (※G L+21.900レベルのバラベット及び揚掛は全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする)			
符号	図示	劣化名	補修工法
Ⓐ	斜線	壁面モルタル浮き部	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細(工法2)
	無地	壁面タイル浮き部	
Ⓑ	斜線	笠木、面台天端モルタル浮き部	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細(工法2)
	無地	同上ダキ、壁面ダキ	
Ⓒ	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル塗り工法 改修工法・詳細(工法3)
Ⓓ1	垂直線	鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細(工法5-2)
Ⓓ2	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細(工法5-1)
Ⓔ	波線	クラック部	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細(工法6)
	△	同上ダキ	
Ⓕ	波線	塗材浮き部	スクリーバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	△	同上ダキ	



南側立面図 S=1/100
(Y1面)




北側立面図 S=1/100
(Y4面)

記				
事				

〒782-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001	設計	担当	製図	工事名称
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号				川口団地外壁改修工事

株式会社 木戸設計	図面名称	設計日
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号	劣化図. 3 (Y1・Y4面)	H26. 9.


縮尺	1/200(1/1)	図面番号
	A-26	




2 ~ 6 階天井伏図 S=1/100

①外壁改修（南北面）：全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする。			
符号	図示	劣化名	補修工法
④	▨▨▨	壁面モルタル浮き部	一般部分 アンカービンディング部分注入工法 改修工法・詳細（工法1）
	▨▨▨	笠木、面台天端モルタル浮き部 同上ダキ、壁面ダキ	
⑤	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法4）
	▨▨▨	鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
⑥	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
	▨	クラック部 △ 同上ダキ	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法7）
⑦	▨▨▨	塗材浮き部 同上ダキ	スクリレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	▨▨▨		

②外壁劣化部改修（東西面）：劣化部分のみの改修及びその部分の仕上塗材補修とする。 (※G L+21.900レベルのパラペット及び揚裏は全面仕上塗材及び劣化部分の改修とする)			
符号	図示	劣化名	補修工法
④	▨▨▨	壁面モルタル浮き部	モルタル浮き部はつり補修工法 改修工法・詳細（工法2）
	▨▨▨	笠木、面台天端モルタル浮き部 同上ダキ、壁面ダキ	
⑤	●	欠損 100×100 深さ30~50程度	欠損部軽量モルタル塗り工法 改修工法・詳細（工法3）
	▨▨▨	鉄筋爆裂 幅100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-2）
⑥	★	鉄筋爆裂 100×100 深さ30~50程度	爆裂部軽量モルタル充填工法 改修工法・詳細（工法5-1）
	▨	クラック部 △ 同上ダキ	Uカットシーリング材充填工法 改修工法・詳細（工法6）
⑦	▨▨▨	塗材浮き部 同上ダキ	スクリレイバー除去の上、 セメント系下地調整塗材C-1面合せ
	▨▨▨		



2 ~ 6 階天井伏図 S=1/100



7 階天井伏図 S=1/100

記			
事			

〒852-0035 長崎市油木町5番11号 TEL(095)842-5001	設計	担当	製図
一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号 一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号			

株式会社 木戸設計

一級建築士事務所 長崎県知事登録 第123083号
一級建築士 木戸 九洲男 建設大臣登録番号 第209902号

工事名称	川口団地外壁改修工事	設計日
図面名称	劣化図. 4 (天井伏図)	H26. 9.

縮尺 1/200 (1/1)

図面番号 A-27