



位置図




FAC5039 横瀬貯油所（西海市西海町横瀬郷無番地）



 土壌汚染状況調査を行った範囲

 指定申請のあった土地

土壌汚染状況調査を行った範囲の拡大図



- ▬ 土壤汚染状況調査を行った範囲
- 基準不適合箇所：鉛及びその化合物
5 単位区画で土壤含有量基準不適合

試料採取日 令和 5 年 10 月 25 日から令和 5 年 11 月 29 日
令和 6 年 1 月 5 日（詳細調査）

測定結果	単位区画	測定値	面積
①	C5-5	770mg/kg	100.0 m ²
②	J5-3	220mg/kg	100.0 m ²
③	J5-4	360mg/kg	100.0 m ²
④	J5-6	200mg/kg	100.0 m ²
⑤	J5-7	200mg/kg	100.0 m ²

