R7建築物及び建築設備点検(長崎北部地区)(外壁打診を除く)

仕様書別紙1

| NO. | 名称 | 所在地 | 土地面積 | 建築面積 | 構造 | 階数 | 建築 年月日 | 経過 年数 | 戸数 | 給排水 点検箇所 | 非常用照明器具数 |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|----|----|----------|----------|-----|-------------|----------|
| 1 | 滑石第3AP | 長崎市滑石4丁目3-7 | 1205.34 | 1258.8 | RC | 4 | H15.3.14 | 22 | 16 | 10 | 8 |
| 2 | 滑石 5AP | 長崎市滑石6丁目3-5 | 1304.03 | 849.64 | RC | 4 | S48.3.20 | 52 | 16 | 10 | 0 |
| 3 | 滑石 6AP | 長崎市滑石6丁目3-6 | 1872.15 | 417.6 | RC | 4 | S49.2.9 | 51 | 8 | 10 | 0 |
| 4 | 滑石 8AP | 長崎市滑石6丁目3-8 | 1872.15 | 835.02 | RC | 4 | S50.3.20 | 50 | 16 | 10 | 0 |
| 5 | 滑石 9AP | 長崎市滑石6丁目3-7 | 1164.11 | 509.12 | RC | 4 | S53.3.30 | 47 | 8 | 10 | 0 |
| 6 | 滑石10AP | 長崎市滑石6丁目3-15 | | 509.12 | RC | 4 | S53.3.30 | 47 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | 赤迫1AP | 長崎市赤迫3丁目18-1 | 4971.08 | 1173.72 | RC | 4 | S44.7.29 | 55 | 24 | 10 | 0 |
| 8 | 赤迫2AP | 長崎市赤迫3丁目18-2 | | 782.52 | RC | 4 | S45.3.11 | 55 | 16 | 10 | 0 |
| 9 | 赤迫3AP | 長崎市赤迫3丁目18-3 | | 782.52 | RC | 4 | S45.3.11 | 55 | 16 | 10 | 0 |
| 10 | 赤迫4AP | 長崎市赤迫3丁目18-4 | | 428.44 | RC | 4 | S46.3.25 | 54 | 8 | 10 | 0 |
| 11 | 赤迫5AP | 長崎市赤迫3丁目18-5 | | 512.96 | RC | 4 | S54.3.31 | 46 | 8 | 10 | 0 |
| | 長崎北部地区 計 | 11棟 | 12,388.86 | 8,059.46 | | | | | 144 | 110 | 8 |

※給排水設備点検箇所:台所(給、排)、風呂(給、排)、洗面(給、排)、トイレ(給、排)、共通(マンホール2):計10箇所